

АКТ № КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-1 от 18.05.14 г.

**технического освидетельствования  
КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-1  
(от ПС №1 «Центральная» до РП-4)**

Настоящий акт составлен комиссией, назначенной на основании приказа по предприятию ООО «Горэлектросеть» № 13/1 от 09.02.2017 г. в составе:

Председатель комиссии:

Технический директор по электроснабжению  
ООО «УК «НовокузнецкЭнерго»

Неваев К.В.

Члены комиссии:


Начальник ЦК ЭСР

Жгун Е.В.

Представитель Специализированной организации  
Тех. директор ООО «СибЭН»

Савельев С.В.

Представитель Ростехнадзора



**1 Общие сведения о кабельной линии**

Тип кабеля	АСБ-10 3*185 мм <sup>2</sup>
Диспетчерское наименование	КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-1
Номинальное напряжение, кВ	6

**2 Объем освидетельствования**

- 2.1 Проверка эксплуатационной и технической документации ООО «ГЭС».
- 2.2 Осмотр КЛ
- 2.3 Диагностирование технического состояния кабельной линии.

3 Выполнена проверка выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и предыдущего технического освидетельствования.

Освидетельствование проведено по результатам рассмотрения технического отчета по оценке технического состояния объекта, составленного специализированной организацией, и документации ООО «ГЭС».

**4 Результаты освидетельствования**

- 4.1 Отчет ООО «СибЭН».
- 4.2 Протоколы испытаний.
- 4.3 Проверяемое оборудование находится в неудовлетворительном состоянии, в соответствии с требованиями ПТЭ, сопротивление изоляции имеет минимально допустимое значение.
- 4.4 Документация на объекте ведется в соответствии с нормативными требованиями.
- 4.5 График по устранению замечаний технического освидетельствования.

## Мероприятия по устранению замечаний технического освидетельствования

Кабель	Выявленные замечания	Мероприятия по устранению	Срок выполнения
КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-1	Неудовлетворительное состояние КЛ - изоляция на отдельных участках в зоне максимального риска	Замена кабеля	3 года
КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-1	Неудовлетворительное состояние КЛ – больше количество соединительных муфт на кабеле	Замена кабеля	3 года
КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-1	Неудовлетворительное состояние КЛ - частые выходы из строя	Замена кабеля	3 года

### 5 Заключение

В результате работы комиссии установлено следующее:

5.1 Для предотвращения возникновения аварийной ситуации выполнить реконструкцию КЛ с заменой участка кабеля с наибольшим количеством соединительных муфт.

5.2 Срок эксплуатации кабельной линии ф.13-РП-4-1 может быть продлен на 3 года, с условием выполнения мероприятий по устранению замечаний технического освидетельствования в соответствии с графиком.

5.2 Провести следующее техническое освидетельствование не позднее 2020 года.

Председатель комиссии

 Неваев К.В.

Члены комиссии

Жгун Е.В.

Представитель Специализированной организации

 Савельев С.В.

Представитель Ростехнадзора



АКТ № КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-2 от 18.05.17 г.

**технического освидетельствования**  
**КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-2**  
**(от ПС №1 «Центральная» до РП-4)**

Настоящий акт составлен комиссией, назначенной на основании приказа по предприятию ООО «Горэлектросеть» № 13/1 от 09.02.2017 г. в составе:

Председатель комиссии:

Технический директор по электроснабжению  
ООО «УК «НовокузнецкЭнерго»

Неваев К.В.

Члены комиссии:


Начальник ЦК ЭСР

Жгун Е.В.

Представитель Специализированной организации  
Тех. директор ООО «СибЭН»

Савельев С.В.

Представитель Ростехнадзора



**1 Общие сведения о кабельной линии**

Тип кабеля	АСБ-10 3*185 мм <sup>2</sup>
Диспетчерское наименование	КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-2
Номинальное напряжение, кВ	6

**2 Объем освидетельствования**

- 2.1 Проверка эксплуатационной и технической документации ООО «ГЭС».
- 2.2 Осмотр КЛ
- 2.3 Диагностирование технического состояния кабельной линии.

**3** Выполнена проверка выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и предыдущего технического освидетельствования.

Освидетельствование проведено по результатам рассмотрения технического отчета по оценке технического состояния объекта, составленного специализированной организацией, и документации ООО «ГЭС».

**4 Результаты освидетельствования**

- 4.1 Отчет ООО «СибЭН».
- 4.2 Протоколы испытаний.
- 4.3 Проверяемое оборудование находится в неудовлетворительном состоянии, в соответствии с требованиями ПТЭ, сопротивление изоляции имеет минимально допустимое значение.
- 4.4 Документация на объекте ведется в соответствии с нормативными требованиями.
- 4.5 График по устранению замечаний технического освидетельствования.

## Мероприятия по устранению замечаний технического освидетельствования

Кабель	Выявленные замечания	Мероприятия по устранению	Срок выполнения
КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-2	Неудовлетворительное состояние КЛ - изоляция на отдельных участках в зоне максимального риска	Замена кабеля	3 года
КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-2	Неудовлетворительное состояние КЛ – больше количество соединительных муфт на кабеле	Замена кабеля	3 года
КЛ-6 кВ ф.13-РП-4-1 нитка-2	Неудовлетворительное состояние КЛ - частые выходы из строя	Замена кабеля	3 года

### 5 Заключение


В результате работы комиссии установлено следующие:

5.1 Для предотвращения возникновения аварийной ситуации выполнить реконструкцию КЛ с заменой участка кабеля с наибольшим количеством соединительных муфт.


5.2 Срок эксплуатации кабельной линии ф.13-РП-4-1 может быть продлен на 3 года, с условием выполнения мероприятий по устранению замечаний технического освидетельствования в соответствии с графиком.

5.2 Провести следующее техническое освидетельствование не позднее 2020 года.

Председатель комиссии

  
Неваев К.В.

Члены комиссии

  
Жгун Е.В.

Представитель Специализированной организации

  
Савельев С.В.

Представитель Ростехнадзора



АКТ № КЛ-6 кВ ф.12-РП-4-2 от 18.05.14 г.

**технического освидетельствования  
КЛ-6 кВ ф.12-РП-4-2  
(от ПС №1 «Центральная» до РП-4)**

Настоящий акт составлен комиссией, назначенной на основании приказа по предприятию ООО «Горэлектросеть» № 13/1 от 09.02.2017 г. в составе:

Председатель комиссии:

Технический директор по электроснабжению  
ООО «УК «НовокузнецкЭнерго»

Неваев К.В.

Члены комиссии:


Начальник ЦК ЭСР

Жгун Е.В.

Представитель Специализированной организации  
Тех. директор ООО «СибЭН»

Савельев С.В.

Представитель Ростехнадзора



**1 Общие сведения о кабельной линии**

Тип кабеля	АСБ-10 3*150 мм <sup>2</sup>
Диспетчерское наименование	КЛ-6 кВ ф.12-РП-4-2
Номинальное напряжение, кВ	6

**2 Объем освидетельствования**

- 2.1 Проверка эксплуатационной и технической документации ООО «ГЭС».
- 2.2 Осмотр КЛ
- 2.3 Диагностирование технического состояния кабельной линии.

3 Выполнена проверка выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования и предыдущего технического освидетельствования.

Освидетельствование проведено по результатам рассмотрения технического отчета по оценке технического состояния объекта, составленного специализированной организацией, и документации ООО «ГЭС».

**4 Результаты освидетельствования**

- 4.1 Отчет ООО «СибЭН».
- 4.2 Протоколы испытаний.
- 4.3 Проверяемое оборудование находится в неудовлетворительном состоянии, в соответствии с требованиями ПТЭ, сопротивление изоляции имеет минимально допустимое значение.
- 4.4 Документация на объекте ведется в соответствии с нормативными требованиями.
- 4.5 График по устранению замечаний технического освидетельствования.

## Мероприятия по устранению замечаний технического освидетельствования

Кабель	Выявленные замечания	Мероприятия по устранению	Срок выполнения
КЛ-6 кВ ф.12-РП-4-2	Неудовлетворительное состояние КЛ - изоляция на отдельных участках в зоне максимального риска	Замена кабеля	3 года
КЛ-6 кВ ф.12-РП-4-2	Неудовлетворительное состояние КЛ – больше количество соединительных муфт на кабеле	Замена кабеля	3 года
КЛ-6 кВ ф.12-РП-4-2	Неудовлетворительное состояние КЛ - частые выходы из строя	Замена кабеля	3 года

### 5 Заключение

В результате работы комиссии установлено следующие:

5.1 Для предотвращения возникновения аварийной ситуации выполнить реконструкцию КЛ с заменой участка кабеля с наибольшим количеством соединительных муфт.


5.2 Срок эксплуатации кабельной линии ф.12-РП-4-2 может быть продлен на 3 года, с условием выполнения мероприятий по устранению замечаний технического освидетельствования в соответствии с графиком.

5.2 Провести следующее техническое освидетельствование не позднее 2020 года.

Председатель комиссии

  
Неваев К.В.

Члены комиссии

  
Жгун Е.В.

Представитель Специализированной организации

  
Савельев С.В.

Представитель Ростехнадзора



